


## 使用例

### 孔明加工機

使用パーツ

- 1) スライドシャフト
- 2) 30° 台形ねじ




- 1. 1軸多オプション位置決め 孔明加工の自動化
- 2. 多品種少量生産時の段取替がワンタッチでできる
- 3. 機械オペレーターの技能に関係なく高精度、高品質の加工が短時間でできる

### パーツ回転移載装置

使用パーツ

- 1) スライドシャフト
- 又はリニアガイド



- 1. 移載時パーツの向きを換えるための回転が必要なとき  
ロータリーアクチュエーターを使用せず回転移載を行う